



BSP

HANSA FLEX

Cilësitë

Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C

Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 40-1-1/8	40	0...1	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-1.6-1/8	40	0...1.6	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-2.5-1/8	40	0...2.5	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-4-1/8	40	0...4	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-6-1/8	40	0...6	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-10-1/8	40	0...10	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-16-1/8	40	0...16	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-25-1/8	40	0...25	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-40-1/8	40	0...40	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-60-1/8	40	0...60	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-100-1/8	40	0...100	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-160-1/8	40	0...160	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-250-1/8	40	0...250	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-315-1/8	40	0...315	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-400-1/8	40	0...400	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-1	40	0...1	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-1.6	40	0...1.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-2.5	40	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-4	40	0...4	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-6	40	0...6	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-10	40	0...10	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-16	40	0...16	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-25	40	0...25	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-40	40	0...40	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-60	40	0...60	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-100	40	0...100	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-160	40	0...160	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-250	40	0...250	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-315	40	0...315	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-400	40	0...400	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Instalimi i pikave të matjes (test-points) në vende të caktuara të sistemit hidraulik, e bën kryerjen e kontrollit një detyrë më të thjeshtë. Këto pika matje ose janë të instaluara nga vetë prodhuesi ose mund të instalohen vetë, gjithmonë në pozicione të caktuara të rakorduara edhe me skemën hidraulike.

Pajisje të tjera speciale, si flow- meter, peak-pressure meters, multimetër etj, kërkohen për të kryer kontrole në sisteme më komplekse ose në sisteme me kontroll elektrik ose elektronik. Nëse ju keni një numër të madh makinerish me sisteme hidraulike, për t'u mirëmbajtur, investimi për blerjen e këtyre pajisjeve është një investim i vlefshëm.

Nuk ka ndonjë rregullore që rekomandon se sa herë duhet bërë kontrolli dhe axhustimi i setting-ëve të makinerisë. Ato bëhet gjatë montimit të parë të makinerisë, gjatë rimontimit ose pas ndërhyrjeve të thella për efekte mirëmbajtje. Unë rekomandoj që kontrollet dhe axhustimet e setting-ëve të bëhen çdo 1000 ose 2000 orë pune në varësi se sa kritik është sistemi hidraulik dhe se sa vigjilent kërkoni të jeni vetë.



BSP

HANSA FLEX

Cilësitë

Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C

Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 40-1-1/8 H	40	0...1	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-1.6-1/8 H	40	0...1.6	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-2.5-1/8 H	40	0...2.5	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-4-1/8 H	40	0...4	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-6-1/8 H	40	0...6	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-10-1/8 H	40	0...10	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-16-1/8 H	40	0...16	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-25-1/8 H	40	0...25	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-40-1/8 H	40	0...40	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-60-1/8 H	40	0...60	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-100-1/8 H	40	0...100	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-160-1/8 H	40	0...160	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-250-1/8 H	40	0...250	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-315-1/8 H	40	0...315	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-400-1/8 H	40	0...400	2.5	G 1/8" -28
RMM 40-1 H	40	0...1	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-1.6 H	40	0...1.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-2.5 H	40	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-4 H	40	0...4	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-6 H	40	0...6	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-10 H	40	0...10	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-16 H	40	0...16	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-25 H	40	0...25	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-40 H	40	0...40	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-60 H	40	0...60	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-100 H	40	0...100	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-160 H	40	0...160	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-250 H	40	0...250	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-315 H	40	0...315	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-400 H	40	0...400	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

9.3 Sistemit e prodhimit industrial

Struktura teknike dhe organizative e fabrikës ndjek zhvillimin teknologjik, duke u përshtatur me ndryshimet e jashtme të situatave sociale: sigurisht futja e automatizmit përbën një kthesë në mënyrën e konceptimit të aktivitetit prodhues.

Në harkun e pak viteve, në fabrika shfaqen njësitë e para operative automatike, më pas robot dhe elektronika e kontrollit të proceseve: makineria kryen fizike dhenë në të njëjtën kohë jep parametra të kontrollit dhe derivate të mundshme të procesit në raport me standartet e parafikuara.

Nga këndvështrimi organizativ teknologjik, ku zhvillimi i shpejtë i dedikohet mbritjes së elektronikës, çon pashmangërisht në një rrallim të zinxhirit hierarkik tradicional që i delegojë kontrollit dhe vendos supozime për të tjera, më të thella të ndryshimeve strukturore.

Pjese nga libri universitar

"Manuali i mirembajtjes industriale"

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 40 MM..... RVM 40

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 40 -1 +0-1/8	40	-1...0	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +0.6-1/8	40	-1...+0,6	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +1.5-1/8	40	-1...+1,5	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +3-1/8	40	-1...+3	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +5-1/8	40	-1...+5	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +9-1/8	40	-1...+9	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +15-1/8	40	-1...+15	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +0	40	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +0.6	40	-1...+0,6	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +1.5	40	-1...+1,5	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +3	40	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +5	40	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +9	40	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +15	40	-1...+15	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Te nderuar kliente potencial!

EMC shpk i eshte perkushtuar cilesise. Kjo per faktin se Industria nuk ka kohe te merret me produkte dhe sherbime jo cilesore.

Ne studiojme çdo dite dhe ballafaqohemi çdo dite me probleme te mirembajtjes dhe te riparimit te mjeteve.

Ndaj dhe jemi ekspert ne kete fushë.

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 40 MM..... RVM 40 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 40 -1 +0H 1/8	40	-1...0	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +0.6 H 1/8	40	-1...+0,6	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +1.5 H 1/8	40	-1...+1,5	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +3 H 1/8	40	-1...+3	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +5 H 1/8	40	-1...+5	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +9 H 1/8	40	-1...+9	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +15 H 1/8	40	-1...+15	2.5	G 1/8" -28
RVM 40 -1 +0H	40	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +0.6 H	40	-1...+0,6	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +1.5 H	40	-1...+1,5	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +3 H	40	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +5 H	40	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +9 H	40	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +15 H	40	-1...+15	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

EMC shpk miremban dhe riparon impiante, makineri dhe pajisje industriale qe ne konstruktin e tyre kane sisteme hidraulike te presionit te larte.

Bashkepunimi me EMC shpk mund te realizohet ne menyra te ndryshme, duke filluar prej mirembajtjes se programuar deri tek mirembajtja ose riparimi i mjeteve sipas kerkeses se klientit.

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME DIAMETER 50 MM

MANOMETRAT ME DIAMETER 50 MM..... GMM 50

Cilësitë

Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C

Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.



Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 50-1	50	0...1	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-1.6	50	0...1.6	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-2.5	50	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-4	50	0...4	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-6	50	0...6	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-10	50	0...10	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-16	50	0...16	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-25	50	0...25	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-40	50	0...40	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-60	50	0...60	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-100	50	0...100	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-160	50	0...160	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-250	50	0...250	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-400	50	0...400	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Per te identifikuar defektin ne sistemet hidraulike eshte e nevojshme qe:

- > te kesh njohuri mbi ligjet themelore te hidraulikes,
- > te dish rradhen e punes,
- > te disponosh pajisjet matese te nevojshme

MANOMETRAT ME DIAMETER 50 MM..... GMM 50 H

Cilësitë

Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C

Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.



Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 50-1 H	50	0...1	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-1.6 H	50	0...1.6	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-2.5 H	50	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-4 H	50	0...4	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-6 H	50	0...6	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-10 H	50	0...10	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-16 H	50	0...16	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-25 H	50	0...25	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-40 H	50	0...40	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-60 H	50	0...60	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-100 H	50	0...100	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-160 H	50	0...160	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-250 H	50	0...250	2.5	G 1/4" -19
GMM 50-400 H	50	0...400	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Teknik profesionist quhet ai qe:

- > ka njohuri te mira teorike,
- > ka njohuri te mira praktike,
- > di te komunikojë

Pjese nga libri

"Manuali i mirembajtjes industriale"

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 50 MM..... GVM 50

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 50 -1+0	50	-1...0	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+0.6	50	-1...+0,6	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+1.5	50	-1...+1,5	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+3	50	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+5	50	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+9	50	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+15	50	-1...+15	2.5	G 1/4" -19

HANSALFLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 50 MM..... GVM 50 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 50 -1+0 H	50	-1...0	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+0.6 H	50	-1...+0,6	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+1.5 H	50	-1...+1,5	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+3 H	50	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+5 H	50	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+9 H	50	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+15 H	50	-1...+15	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Një komponent i dëmtuar gjatë shërbimit është gjithmonë më i kushtueshëm se një komponent i zëvendësuar para se ai të dëmtohet (pra kur ka mbaruar afati e tij i parashikuar e shërbimit)

Një komponent i dëmtuar gjatë shërbimit rezulton me dëmtime mekanike të elementëve të brendshëm. Në këto kushte edhe pjesët që mund të ishin të përdorshme përsëri, duhen ndërruar. Në rastet ekstreme komponentët që mund të ishin ekonomiksht të riparueshëm kthehen në ekonomiksht të pariparueshëm duke e rritur në këtë mënyrë koston e komponentit në 40 %.

Pjesë nga libri **"Brenda sekreteve të hidraulikes"**

MANOMETRAT ME DIAMETER 50 MM..... RMM 50

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 50-0.6	50	0...0.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-1	50	0...1	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-1.6	50	0...1.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-2.5	50	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-4	50	0...4	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-6	50	0...6	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-10	50	0...10	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-16	50	0...16	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-25	50	0...25	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-40	50	0...40	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-60	50	0...60	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-100	50	0...100	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-160	50	0...160	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-250	50	0...250	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-315	50	0...315	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-400	50	0...400	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Kryerja e procedurave korrekte për vënien në shërbim të makinerisë hidraulike garanton që komponentët hidraulik janë montuar në mënyrë korrekte në montimin për herë të parë, pas një shërbimi të thellë mirëmbajtje ose pasi makineria vihet në shërbim pas një procesi mirëmbajtje (riparim, përmirësim). Vënia në shërbim e makinerisë hidraulike në mënyrë të papërshtatshme është një nga shkaqet më komune për dëmtimin e parakohshëm të komponentëve hidraulik.

MANOMETRAT ME DIAMETER 50 MM..... RMM 50 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 50-0.6 H	50	0...0.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-1 H	50	0...1	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-1.6 H	50	0...1.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-2.5 H	50	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-4 H	50	0...4	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-6 H	50	0...6	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-10 H	50	0...10	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-16 H	50	0...16	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-25 H	50	0...25	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-40 H	50	0...40	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-60 H	50	0...60	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-100 H	50	0...100	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-160 H	50	0...160	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-250 H	50	0...250	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-315 H	50	0...315	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-400 H	50	0...400	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Ne një treg jashtëzakonisht të veshtirë siç është vendi ynë, EMC shpik ka prioritet ofrimin e shërbimeve cilësore në lidhje me mirëmbajtjen dhe riparimin e impianteve makinerive dhe pajisjeve industriale.

Kjo realizohet vetëm duke trajnuar në mënyrë të vazhdueshme personelin e teknikeve të mesëm dhe të lartë.

Ne po e bëjmë këtë, pavarësisht kostove.

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 50 MM..... RVM 50

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 50 -1 +0	50	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +0.6	50	-1...+0,6	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +1.5	50	-1...+1,5	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +3	50	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +5	50	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +9	50	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +15	50	-1...+15	2.5	G 1/4" -19

HANSA FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 50 MM..... RVM 50 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 50 -1 +0 H	50	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +0.6 H	50	-1...+0,6	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +1.5 H	50	-1...+1,5	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +3 H	50	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +5 H	50	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +9 H	50	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +15 H	50	-1...+15	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Rakorderite me fileta metrike jane dy llojesh, te serise se lehte dhe te serise se rende.

Duhet te mesoni t'i dalloni keto rakorde

SERIA E LEHTE

Ø 12 mm



SERIA E RENDE

Ø 10 mm



**HANSA
FLEX**

Cilësitë

Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C

Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 63-1	63	0...1	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-1.5	63	0...1.5	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-2.5	63	0...2.5	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-4	63	0...4	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-06	63	0...6	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-10	63	0...10	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-16	63	0...16	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-25	63	0...25	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-40	63	0...40	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-60	63	0...60	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-100	63	0...100	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-160	63	0...160	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-250	63	0...250	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-400	63	0...400	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-600	63	0...600	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-1000	63	0...1000	1.6	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Njohja e rakordeve hidraulike është një prej njohurive elementare që duhet të kenë tekniket që mirëmbajnë ose riparojnë sistemet hidraulike.

Nuk do t'a besoni se sa kohe do të kursehet dhe sa me efektiv do të jenë tekniket kur të fillojnë të dinë se si identifikohen rakorderite hidraulike.

Kemi vënë re që edhe tekniket me të mirë e anashkalojnë këtë detyrë.

Ndaj është një detyrë përsosore mesimi i identifikimit të rakorderive hidraulike.

Për identifikimin e rakorderive femer me fileta metrike, veproni si më poshtë:

1. Mat diametrin e brendshëm të filetave të dados



2. Mat diametrin jashtëm në fillim të kokës izoluese (koka izoluese është konike, prandaj mateni sa më në fillim)



3. Krahasoju vlerat e matjes me tabelat përkatëse dhe identifikoj se çfarë rakordi është (**tabelat e vlerave i disponon EMC shpk**)

MANOMETRAT ME DIAMETER 63 MM..... GMM 63 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.



Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 63-1 H	63	0...1	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-1.6 H	63	0...1,6	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-2.5 H	63	0...2,5	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-04 H	63	0...4	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-06 H	63	0...6	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-10 H	63	0...10	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-16 H	63	0...16	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-25 H	63	0...25	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-40 H	63	0...40	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-60 H	63	0...60	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-100 H	63	0...100	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-160 H	63	0...160	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-250 H	63	0...250	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-400 H	63	0...400	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-600 H	63	0...600	1.6	G 1/4" -19

EMC
ENGINEERING
Maintenance Center

Engineering, Maintenance Center

Rakorderite BSP janë rakorderi të prodhuara sipas standartit anglez

Kokë konike me kënd 60°



MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 63 MM..... GVM 63

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.



Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 63 -1+0	63	-1...0	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+0.6	63	-1...+0,6	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+1.5	63	-1...+1,5	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+3	63	-1...+3	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+5	63	-1...+5	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+9	63	-1...+9	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+15	63	-1...+15	1.6	G 1/4" -19

HANSAFLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 63 MM..... GVM 63 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.



Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 63 -1+0	63	-1...0	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+0.6	63	-1...+0,6	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+1.5	63	-1...+1,5	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+3	63	-1...+3	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+5	63	-1...+5	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+9	63	-1...+9	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+15	63	-1...+15	1.6	G 1/4" -19

HANSALFLEX

MANOMETRAT ME DIAMETER 63 MM..... RMM 63

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.



Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 63-0.6	63	0...0.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-1	63	0...1	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-1.6	63	0...1.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-2.5	63	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-4	63	0...4	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-06	63	0...6	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-10	63	0...10	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-16	63	0...16	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-25	63	0...25	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-40	63	0...40	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-60	63	0...60	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-100	63	0...100	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-160	63	0...160	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-250	63	0...250	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-315	63	0...315	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-400	63	0...400	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Nuk mjafton vetem qe materialet qe perbejne nje tub hidraulike te presionit te larte, te jene cilesore. Eshte e domosdoshme qe edhe procedurat e prodhimit (asemblimit, presimit) te realizohen bazuar ne standartet e percaktuara.

Prandaj para se te zgjidhni operatorin e prodhimit te tubave te presionit, sigurohuni qe raspektohen te gjitha standartet e percaktuara.

Tubat jane ene nen presion, ndaj jane

MANOMETRAT ME DIAMETER 63 MM..... RMM 63 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 63-0.6 H	63	0...0.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-1 H	63	0...1	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-1.6 H	63	0...1.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-2.5 H	63	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-4 H	63	0...4	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-6 H	63	0...6	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-10 H	63	0...10	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-16 H	63	0...16	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-25 H	63	0...25	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-40 H	63	0...40	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-60 H	63	0...60	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-100 H	63	0...100	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-160 H	63	0...160	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-250 H	63	0...250	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-315 H	63	0...315	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-400 H	63	0...400	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

EMC shpk ka përgatitur skeda të shumta për trajnimin e teknikeve të mesëm dhe teknikeve të lartë që operojnë në sektorin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të impianteve, makinerive dhe pajisjeve industriale të punës.

Standartet, proo5edurat, emertimet, etj perbejne nje gjuhe komunikimi profesional e cila duhet mesuar.

Vetem ne kete menyre mund te garantohet nje sherbim cilesor ndaj aseteve.

MANOMETRAT ME DIAMETER 63 MM..... RMM 63 HKO

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme konike BSPT
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 63-4 HKO	63	0...4	2.5	R 1/4 -19 K
RMM 63-6 HKO	63	0...6	2.5	R 1/4 -19 K
RMM 63-10 HKO	63	0...10	2.5	R 1/4 -19 K
RMM 63-16 HKO	63	0...16	2.5	R 1/4 -19 K

HANSA FLEX

MANOMETRAT ME DIAMETER 63 MM..... RMM 63 KO

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme konike BSPT
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 63-4 KO	63	0...4	2.5	R 1/4 -19 K
RMM 63-6 KO	63	0...6	2.5	R 1/4 -19 K
RMM 63-10 KO	63	0...10	2.5	R 1/4 -19 K
RMM 63-16 KO	63	0...16	2.5	R 1/4 -19 K

HANSA FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 63 MM..... RVM 63

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 63 -1 +0	63	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +0.6	63	-1...+0,6	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +1.5	63	-1...+1,5	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +3	63	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +5	63	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +9	63	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +15	63	-1...+15	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Te nderuar klient!

Duhet te dini qe nje nga shkaqet me te medha te defekteve te makinerive te ndertuara me sistem hidraulik jane nderhyrjet e teknikeve.

EMC shpk kembengul shume tek trajnimi i personeli teknik.

Nese tekniket fillojne te trajnohen ne lidhje me hidrauliken e aplikuar, ata do te behen me te ndergjegjshem per veprimet e tyre, ndaj dhe do te demtojne me pak makinerite dhe pajisjet tuaja.

Kini parasysh qe paaftesine e teknikeve e paguajne pronaret.

Nga ana tjeter, pronaret e kompanive duke pare qe ne treg ka nje mungese te theksuar te ketyre teknikeve, dorezohen perpara faktit.

Trajnimi dhe vetem trajnimi eshte zgjidhja per te patur eficence ne pune.

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 63 MM..... RVM 63 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 63 -1 +0 H	63	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +0.6 H	63	-1...+0,6	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +1.5 H	63	-1...+1,5	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +3 H	63	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +5 H	63	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +9 H	63	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +15 H	63	-1...+15	2.5	G 1/4" -19

HANSA/FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME DIAMETER 80 MM

MANOMETRAT ME DIAMETER 80 MM..... GMM 80


Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 80-1	80	0...1	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-1.6	80	0...1,6	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-2.5	80	0...2,5	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-4	80	0...4	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-6	80	0...6	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-10	80	0...10	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-16	80	0...16	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-25	80	0...25	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-40	80	0...40	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-60	80	0...60	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-100	80	0...100	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-160	80	0...160	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-250	80	0...250	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-400	80	0...400	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-600	80	0...600	1.6	G 1/2" -14



MANOMETRAT ME DIAMETER 80 MM..... GMM 80 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 80-1 H	80	0...1	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-1.6 H	80	0...1,6	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-2.5 H	80	0...2,5	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-4 H	80	0...4	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-6 H	80	0...6	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-10 H	80	0...10	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-16 H	80	0...16	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-25 H	80	0...25	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-40 H	80	0...40	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-60 H	80	0...60	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-100 H	80	0...100	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-160 H	80	0...160	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-250 H	80	0...250	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-400 H	80	0...400	1.6	G 1/2" -14
GMM 80-600 H	80	0...600	1.6	G 1/2" -14



Engineering, Maintenance Center

Figurat profesionale te sektorit te mirembajtjes jane:

- > Pergjegjesi
- > Tekniket e larte,
- > Tekniket e mesem,
- > Tekniket e ulet (ndihmestekniket)

Per çdonjeren figure profesionale EMC shpk ka pergatitur pershkrimin e punes.

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 80 MM..... GVM 80

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 80 -0.6+0	80	-0,6...0	1.6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+0	80	-1...0	1.6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+0.6	80	-1...+0,6	1.6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+1.5	80	-1...+1,5	1.6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+3	80	-1...+3	1.6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+5	80	-1...+5	1.6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+9	80	-1...+9	1.6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+15	80	-1...+15	1.6	G 1/2" -14

HANSAFLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 80 MM..... GVM 80 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 80 -0.6+0 H	80	-0.6...0	1.6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+0 H	80	-1...0	1.6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+0.6 H	80	-1...+0.6	1.6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+1.5 H	80	-1...+1.5	1.6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+3 H	80	-1...+3	1.6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+5 H	80	-1...+5	1.6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+9 H	80	-1...+9	1.6	G 1/4" -19
GVM 80 -1+15 H	80	-1...+15	1.6	G 1/4" -19

HANSA FLEX

MANOMETRAT ME DIAMETER 80 MM..... RMM 80

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 80-0.6	80	0...0.6	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-1	80	0...1	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-1.6	80	0...1.6	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-2.5	80	0...2.5	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-4	80	0...4	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-6	80	0...6	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-10	80	0...10	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-16	80	0...16	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-25	80	0...25	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-40	80	0...40	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-60	80	0...60	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-100	80	0...100	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-160	80	0...160	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-250	80	0...250	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-315	80	0...315	1.6	G 1/2" -14
RMM 80-400	80	0...400	1.6	G 1/2" -14



Engineering, Maintenance Center

Ne të gjithë kataloget e produkteve Hansa Flex, të cilët janë të përkthyer në gjuhën shqipe, EMC shpk ka vendosur shumë dritare komunikimi me ju.

Aty ka informacione të shumta mbi aktivitetin, trajnimet apo dhe produktet dhe shërbimet e ndryshme që EMC shpk ofron.

Shfletojini keto katalog për të parë produktet por edhe për të parë informacionet e shumta.

MANOMETRAT ME DIAMETER 80 MM..... RMM 80 H 1/4

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 80-0.6 H 1/4	80	0...0.6	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-1 H 1/4	80	0...1	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-1.6 H 1/4	80	0...1.6	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-2.5 H 1/4	80	0...2.5	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-4 H 1/4	80	0...4	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-6 H 1/4	80	0...6	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-10 H 1/4	80	0...10	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-16 H 1/4	80	0...16	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-25 H 1/4	80	0...25	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-40 H 1/4	80	0...40	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-60 H 1/4	80	0...60	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-160 H 1/4	80	0...160	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-250 H 1/4	80	0...250	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-315 H 1/4	80	0...315	1.6	G 1/4" -19
RMM 80-400 H 1/4	80	0...400	1.6	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Nese jeni kompani serioze dhe deshironi te organizoni brenda jush sherbimin e mirembajtjes se aseeeve, ne Ju asistojme.

Asnje kompani ne Shqiperi nuk eshte e organizuar si EMC shpk ne lidhje me menaxhimin e mirembajtjes.

Ne jemi bazuar ne praktikat me te mira dhe ndjekim me shume rigorozitet procedurat e rekomanduara.

Ju ftojme te na shihni nga afer.

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 80 MM..... RVM 80

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 80 -1 +0	80	-1...0	1.6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +0.6	80	-1...+0.6	1.6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +1.5	80	-1...+1.5	1.6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +3	80	-1...+3	1.6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +5	80	-1...+5	1.6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +9	80	-1...+9	1.6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +15	80	-1...+15	1.6	G 1/2" -14

HANSA FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 80 MM..... RVM 80 H 1/4

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 80 -1 +0 H 1/4	80	-1...0	1.6	G 1/4" -19
RVM 80 -1 +0.6 H 1/4	80	-1...+0,6	1.6	G 1/4" -19
RVM 80 -1 +1.5 H 1/4	80	-1...+1,5	1.6	G 1/4" -19
RVM 80 -1 +3 H 1/4	80	-1...+3	1.6	G 1/4" -19
RVM 80 -1 +5 H 1/4	80	-1...+5	1.6	G 1/4" -19
RVM 80 -1 +9 H 1/4	80	-1...+9	1.6	G 1/4" -19
RVM 80 -1 +15 H 1/4	80	-1...+15	1.6	G 1/4" -19

HANSA FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME DIAMETER 100 MM

MANOMETRAT ME DIAMETER 100 MM..... GMM 100

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.


Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 100-0.6	100	0...0.6	1	G 1/2" -14
GMM 100-1	100	0...1	1	G 1/2" -14
GMM 100-1.6	100	0...1,6	1	G 1/2" -14
GMM 100-2.5	100	0...2,5	1	G 1/2" -14
GMM 100-4	100	0...4	1	G 1/2" -14
GMM 100-6	100	0...6	1	G 1/2" -14
GMM 100-10	100	0...10	1	G 1/2" -14
GMM 100-16	100	0...16	1	G 1/2" -14
GMM 100-25	100	0...25	1	G 1/2" -14
GMM 100-40	100	0...40	1	G 1/2" -14
GMM 100-60	100	0...60	1	G 1/2" -14
GMM 100-100	100	0...100	1	G 1/2" -14
GMM 100-160	100	0...160	1	G 1/2" -14
GMM 100-250	100	0...250	1	G 1/2" -14
GMM 100-400	100	0...400	1	G 1/2" -14
GMM 100-600	100	0...600	1	G 1/2" -14
GMM 100-1000	100	0...1000	1	G 1/2" -14

EMC
ENGINEERING
Maintenance Center

Engineering, Maintenance Center

Pavarësisht se kush është kompania që i prodhon rakordet e tubave apo dhe se me çfarë kodi i identifikon, ka një EMERTIM NDERKOMBETAR për identifikimin e llojit të tyre



MANOMETRAT ME DIAMETER 100 MM..... GMM 100 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, ekscentrik
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 100-0.6 H	100	0...0.6	1	G 1/2" -14
GMM 100-1 H	100	0...1	1	G 1/2" -14
GMM 100-1.6 H	100	0...1.6	1	G 1/2" -14
GMM 100-2.5 H	100	0...2.5	1	G 1/2" -14
GMM 100-04 H	100	0...4	1	G 1/2" -14
GMM 100-06 H	100	0...6	1	G 1/2" -14
GMM 100-10 H	100	0...10	1	G 1/2" -14
GMM 100-16 H	100	0...16	1	G 1/2" -14
GMM 100-25 H	100	0...25	1	G 1/2" -14
GMM 100-40 H	100	0...40	1	G 1/2" -14
GMM 100-60 H	100	0...60	1	G 1/2" -14
GMM 100-100 H	100	0...100	1	G 1/2" -14
GMM 100-160 H	100	0...160	1	G 1/2" -14
GMM 100-250 H	100	0...250	1	G 1/2" -14
GMM 100-400 H	100	0...400	1	G 1/2" -14
GMM 100-600 H	100	0...600	1	G 1/2" -14

Engineering, Maintenance Center

EMC shpk është perfaqesues zyrtar i kompanisë gjermane

LINDE MATERIAL HANDLING

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 100 MM..... GVM 100

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 100 -0.6+0	100	-0.6...0	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0	100	-1...0	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0.6	100	-1...+0.6	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+1.5	100	-1...+1.5	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+3	100	-1...+3	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+5	100	-1...+5	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+9	100	-1...+9	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+15	100	-1...+15	1	G 1/2" -14

HANSA FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 100 MM..... GVM 100 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa. ekscentrike
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 100 -0.6+0 H	100	-0,6...0	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0 H	100	-1...0	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0.6 H	100	-1...+0,6	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+1.5 H	100	-1...+1,5	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+3 H	100	-1...+3	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+5 H	100	-1...+5	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+9 H	100	-1...+9	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+15 H	100	-1...+15	1	G 1/2" -14

HANSA FLEX

MANOMETRAT ME DIAMETER 100 MM..... RMM 100

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 100-0.6	100	0...0.6	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-1	100	0...1	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-1.6	100	0...1.6	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-2.5	100	0...2.5	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-4	100	0...4	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-6	100	0...6	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-10	100	0...10	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-16	100	0...16	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-25	100	0...25	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-40	100	0...40	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-60	100	0...60	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-100	100	0...100	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-160	100	0...160	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-250	100	0...250	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-315	100	0...315	1.6	G 1/2" -14
RMM 100-400	100	0...400	1.6	G 1/2" -14



Engineering, Maintenance Center

EMC shpk është partner zyrtar i kompanisë gjermane të prodhimit të baterive industriale

HOPPECKE



MANOMETRAT ME DIAMETER 100 MM..... RMM 100 H 1/4

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, ekscentrike
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 100-0.6 H 1/4	100	0...0.6	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-1 H 1/4	100	0...1	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-1.6 H 1/4	100	0...1.6	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-2.5 H 1/4	100	0...2.5	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-4 H 1/4	100	0...4	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-6 H 1/4	100	0...6	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-10 H 1/4	100	0...10	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-16 H 1/4	100	0...16	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-25 H 1/4	100	0...25	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-40 H 1/4	100	0...40	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-60 H 1/4	100	0...60	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-100 H 1/4	100	0...100	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-160 H 1/4	100	0...160	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-250 H 1/4	100	0...250	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-315 H 1/4	100	0...315	1.6	G 1/4" -19
RMM 100-400 H 1/4	100	0...400	1.6	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

EMC shpik është partner zyrtar i kompanisë gjigande të prodhimit të makinerive dhe pajisjeve industriale të pastrimit

NILFISK



MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 100 MM..... RVM 100

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 100 -1 +0	100	-1...0	1.6	G 1/2" -14
RVM 100 -1 +0.6	100	-1...+0.6	1.6	G 1/2" -14
RVM 100 -1 +1.5	100	-1...+1.5	1.6	G 1/2" -14
RVM 100 -1 +3	100	-1...+3	1.6	G 1/2" -14
RVM 100 -1 +5	100	-1...+5	1.6	G 1/2" -14
RVM 100 -1 +9	100	-1...+9	1.6	G 1/2" -14
RVM 100 -1 +15	100	-1...+15	1.6	G 1/2" -14

HANSA FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 100 MM..... RVM 100 H 1/4

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, ekscentrike
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 100 -1 +0 H 1/4	100	-1...0	1.6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +0.6 H 1/4	100	-1...+0,6	1.6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +1.5 H 1/4	100	-1...+1,5	1.6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +3 H 1/4	100	-1...+3	1.6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +5 H 1/4	100	-1...+5	1.6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +9 H 1/4	100	-1...+9	1.6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +15 H 1/4	100	-1...+15	1.6	G 1/4" -19

HANSA FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME DIAMETER 160 MM

MANOMETRAT ME DIAMETER 160 MM..... GMM 160

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 160-0.6	160	0...0,6	1	G 1/2" -14
GMM 160-1	160	0...1	1	G 1/2" -14
GMM 160-1.6	160	0...1,6	1	G 1/2" -14
GMM 160-2.5	160	0...2,5	1	G 1/2" -14
GMM 160-4	160	0...4	1	G 1/2" -14
GMM 160-6	160	0...6	1	G 1/2" -14
GMM 160-10	160	0...10	1	G 1/2" -14
GMM 160-16	160	0...16	1	G 1/2" -14
GMM 160-25	160	0...25	1	G 1/2" -14
GMM 160-40	160	0...40	1	G 1/2" -14
GMM 160-60	160	0...60	1	G 1/2" -14
GMM 160-100	160	0...100	1	G 1/2" -14
GMM 160-160	160	0...160	1	G 1/2" -14
GMM 160-250	160	0...250	1	G 1/2" -14
GMM 160-400	160	0...400	1	G 1/2" -14
GMM 160-600	160	0...600	1	G 1/2" -14
GMM 160-1000	160	0...1000	1	G 1/2" -14



Engineering, Maintenance Center

EMC shpk është partner zyrtar i kompanisë prestigjioze gjermane

HANSA FLEX



MANOMETRAT ME DIAMETER 160 MM..... GMM 160 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, ekscentrike
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 160-1 H	160	0...1	1	G 1/2" -14
GMM 160-1.6 H	160	0...1,6	1	G 1/2" -14
GMM 160-2.5 H	160	0...2,5	1	G 1/2" -14
GMM 160-4 H	160	0...4	1	G 1/2" -14
GMM 160-6 H	160	0...6	1	G 1/2" -14
GMM 160-10 H	160	0...10	1	G 1/2" -14
GMM 160-16 H	160	0...16	1	G 1/2" -14
GMM 160-25 H	160	0...25	1	G 1/2" -14
GMM 160-40 H	160	0...40	1	G 1/2" -14
GMM 160-60 H	160	0...60	1	G 1/2" -14
GMM 160-100 H	160	0...100	1	G 1/2" -14
GMM 160-160 H	160	0...160	1	G 1/2" -14
GMM 160-250 H	160	0...250	1	G 1/2" -14
GMM 160-400 H	160	0...400	1	G 1/2" -14
GMM 160-600 H	160	0...600	1	G 1/2" -14
GMM 160-1000 H	160	0...1000	1	G 1/2" -14



Engineering, Maintenance Center

Jemi lidhur me te miret per t'ju sjelle produktet dhe sherbimet me te mira.

Per sejcilin produkt, EMC shpk ju garanton nje sherbim te vazhdueshem mirembajtje dhe riparimi.

Ne kemi vendosur te investojme ne Shqiperi.

Prandaj po investojme maksimalisht ne njerez pasi jemi te bindur se kjo eshte rruga e duhur.

Na kontaktoni.

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 160 MM..... GVM 160

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 160 -1+0	160	-1...0	1	G 1/2" -14
GVM 160 -1+0.6	160	-1...+0,6	1	G 1/2" -14
GVM 160 -1+1.5	160	-1...+1,5	1	G 1/2" -14
GVM 160 -1+3	160	-1...+3	1	G 1/2" -14
GVM 160 -1+5	160	-1...+5	1	G 1/2" -14
GVM 160 -1+9	160	-1...+9	1	G 1/2" -14
GVM 160 -1+15	160	-1...+15	1	G 1/2" -14

HANSAFLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME DIAMETER 160 MM..... GVM 160 H

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare i mbushur me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 160 -1+0 H	160	-1...0	1	G 1/2" -14
GVM 160 -1+0.6 H	160	-1...+0,6	1	G 1/2" -14
GVM 160 -1+1.5 H	160	-1...+1,5	1	G 1/2" -14
GVM 160 -1+3 H	160	-1...+3	1	G 1/2" -14
GVM 160 -1+5 H	160	-1...+5	1	G 1/2" -14
GVM 160 -1+9 H	160	-1...+9	1	G 1/2" -14
GVM 160 -1+15 H	160	-1...+15	1	G 1/2" -14

HANSA FLEX

MANOMETRAT ME DIAMETER 160 MM..... RMM 160

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare pa mbushje me glicerinë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga poshtë
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 160-0.6	160	0...0,6	1.6	G 1/2" -14
RMM 160-1	160	0...1	1.6	G 1/2" -14
RMM 160-1.6	160	0...1,6	1.6	G 1/2" -14
RMM 160-2.5	160	0...2,5	1.6	G 1/2" -14
RMM 160-4	160	0...4	1.6	G 1/2" -14
RMM 160-6	160	0...6	1.6	G 1/2" -14
RMM 160-10	160	0...10	1.6	G 1/2" -14
RMM 160-16	160	0...16	1.6	G 1/2" -14
RMM 160-25	160	0...25	1.6	G 1/2" -14
RMM 160-40	160	0...40	1.6	G 1/2" -14

EMC
Engineering Maintenance Center

Engineering, Maintenance Center

EMC shpk gjendet ne Rrashbull Durrës,
ne autostraden Tirane- Durrës

Mund te na vizitoni ne seline tone ose
mund te na kontaktoni:

E-mail: e.ndreu@emc.com.al

ose

Telefon: **+355 692044644**

MBROJTESET E MANOMETRAVE

MBROJTESET E MANOMETRAVE DMM SCHUTZ

Cilësitë	
Fusha e aplikimit	Mbrojtëse gome për manometrat me lidhje nga poshtë
Klasa e mbrojtjes	IP 65
Ngjyra	E zezë

Kodi	Për manometër me diametër Ø (mm)
DMM SCHUTZ 80	80



MBROJTESET E MANOMETRAVE GMM SCHUTZ


Cilësitë	
Fusha e aplikimit	Mbrojtëse gome për manometrat me lidhje nga poshtë
Materiali	Gomë
Ngjyra	Blu

Kodi	Për manometër me diametër Ø (mm)
GMM SCHUTZ 63	63
GMM SCHUTZ 100	100



MANOMETRAT DIGITAL

MANOMETRAT DIGITAL DMM 80



HANSA/FLEX

Cilësitë	
Display	Display LC; 4-5 shifror, 7 segmentësh: Madhësia e ekranit 50 x 25 mm: Madhësia e karakterit 15 x 7 mm: Ndriçimi i pasëm
Diapazoni i temperaturës	-10 °C në +60 °C
Saktësia	0,4 % FSO BFSL
Materiali	Inoks

Kodi	Klasi i cilësisë	Lidhja	Diapazoni i shkallëzimit
DMM 80-250	0.4	1/4" BSP	0-250
DMM 80-600	0.4	1/4" BSP	0-600
DMM 80-1000	0.4	1/4" NPT	0-1000

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME MONTIM ME UNAZE BALLORE

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME MONTIM ME UNAZE BALLORE, ME DIAMETER 40 MM..... RMM 40 HFR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, pa glicerinë
Montimi	Me unazë ballore me vrima
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 40-1 HFR	40	0...1	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-1.6 HFR	40	0...1.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-2.5 HFR	40	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-4 HFR	40	0...4	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-6 HFR	40	0...6	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-10 HFR	40	0...10	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-16 HFR	40	0...16	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-25 HFR	40	0...25	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-40 HFR	40	0...40	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-60 HFR	40	0...60	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-100 HFR	40	0...100	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-160 HFR	40	0...160	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-250 HFR	40	0...250	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-315 HFR	40	0...315	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-400 HFR	40	0...400	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Në qoftë se sistemi nuk funksionon si rezultat i shkatërrimit të një komponenti kryesor:

Shakroni vajin dhe pastroni depozitën, në mënyrë që aty të mos ketë grimca metalike apo parastërti të tjera. Prania e tyre mund të dëmtojë pompën ose komponentët të tjerë gjatë periudhës së START-UP

Ndërroni të gjithë filtrat

Ndërroni vajin. Në sistemet hidraulike, ku sasia e vajit është shumë e madhe, vaji duhet futur në procesin e pastrimit deri sa të arrihet shkalla e pastërtisë ISO 4406 18/16/13 ose dhe më mirë

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME MONTIM ME UNAZE BALLORE, ME DIAMETER 40 MM..... RVM 40 HFR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, pa glicerinë
Montimi	Me unazë ballore me vrima
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 40 -1 +0 HFR	40	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +0.6 HFR	40	-1...+0.6	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +1.5 HFR	40	-1...+1.5	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +3 HFR	40	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +5 HFR	40	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +9 HFR	40	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +15 HFR	40	-1...+15	2.5	G 1/4" -19

HANSA FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME MONTIM ME UNAZE BALLE, ME DIAMETER 50 MM..... RMM 50 HFR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, pa glicerinë
Montimi	Me unazë ballore me vrima
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 50-0.6 HFR	50	0...0.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-1 HFR	50	0...1	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-1.6 HFR	50	0...1.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-2.5 HFR	50	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-4 HFR	50	0...4	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-6 HFR	50	0...6	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-10 HFR	50	0...10	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-16 HFR	50	0...16	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-25 HFR	50	0...25	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-40 HFR	50	0...40	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-60 HFR	50	0...60	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-100 HFR	50	0...100	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-160 HFR	50	0...160	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-250 HFR	50	0...250	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-315 HFR	50	0...315	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-400 HFR	50	0...400	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Në fabrikën tradicionale privilegohet **logjika funksionale**, prandaj çdo reparat ose zyrë tenton të arrijë maksimumin e objektivave të saj, duke nënkuptuar optimizimin e objektivave të përgjithshme të kompanisë. Eksperienca e shumë grupeve industrial, në mënyrë të vecantë e atyre me dimensione të mëdha, ka demonstruar gjërësisht që kjo situatë është e vështirë për t'u realizuar: rezultate të vlersueshme arrihen vetëm nëpërmjet ndërmjetësimeve komplekse dhe të lodhshme, por në shumicën e rasteve struktura hierarkike tenton të fshehtë inefiçensën e sistemit.

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME MONTIM ME UNAZE BALLE, ME DIAMETER 50 MM..... RVM 50 HFR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, pa glicerinë
Montimi	Me unazë ballore me vrima
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 50 -1 +0 HFR	50	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +0.6 HFR	50	-1...+0.6	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +1.5 HFR	50	-1...+1.5	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +3 HFR	50	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +5 HFR	50	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +9 HFR	50	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +15 HFR	50	-1...+15	2.5	G 1/4" -19

HANSAFLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME MONTIM ME UNAZE BALLE, ME DIAMETER 63 MM..... GMM 63 HFR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, i mbushur me glicerinë
Montimi	Me unazë ballore me vrima
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 63-1 HFR	63	0...1	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-1.6 HFR	63	0...1.6	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-2.5 HFR	63	0...2.5	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-4 HFR	63	0...4	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-6 HFR	63	0...6	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-10 HFR	63	0...10	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-16 HFR	63	0...16	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-25 HFR	63	0...25	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-40 HFR	63	0...40	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-60 HFR	63	0...60	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-100 HFR	63	0...100	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-160 HFR	63	0...160	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-250 HFR	63	0...250	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-400 HFR	63	0...400	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-600 HFR	63	0...600	1.6	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Rakorderitë e tipit JIC janë rakorderi të standartit Amerikan (USA). Filetat e këtyre rakorderive janë sipas standartit amerikan UN/UNF. Rakorderitë JIC (Joint Industry Council) dallohen shumë lehtë sepse ato ndryshe nga rakorderitë me fileta METRIKE dhe me fileta BSP në rakordet femër kanë fole konike dhe në rakordet mashkull kanë kokë konike

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME MONTIM ME UNAZE BALLE, ME DIAMETER 63 MM..... GVM 63 HFR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, i mbushur me glicerinë
Montimi	Me unazë ballore me vrima
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 63 -1+0 HFR	63	-1...0	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+0.6 HFR	63	-1...+0.6	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+1.5 HFR	63	-1...+1.5	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+3 HFR	63	-1...+3	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+5 HFR	63	-1...+5	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+9 HFR	63	-1...+9	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+15 HFR	63	-1...+15	1.6	G 1/4" -19

HANSAFLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME MONTIM ME UNAZE BALLORE, ME DIAMETER 63 MM..... RMM 63 HFR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, pa glicerinë
Montimi	Me unazë ballore me vrima
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 63-0.6 HFR	63	0...0.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-1 HFR	63	0...1	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-1.6 HFR	63	0...1.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-2.5 HFR	63	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-4 HFR	63	0...4	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-6 HFR	63	0...6	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-10 HFR	63	0...10	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-16 HFR	63	0...16	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-25 HFR	63	0...25	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-40 HFR	63	0...40	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-60 HFR	63	0...60	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-100 HFR	63	0...100	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-160 HFR	63	0...160	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-250 HFR	63	0...250	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-315 HFR	63	0...315	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-400 HFR	63	0...400	2.5	G 1/4" -19



MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME MONTIM ME UNAZE BALLORE, ME DIAMETER 63 MM..... RVM 63 HFR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, pa glicerinë
Montimi	Me unazë ballore me vrima
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 63 -1 +0 HFR	63	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +0.6 HFR	63	-1...+0.6	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +1.5 HFR	63	-1...+1.5	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +3 HFR	63	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +5 HFR	63	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +9 HFR	63	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +15 HFR	63	-1...+15	2.5	G 1/4" -19

HANSA/FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME MONTIM ME UNAZE BALLORE, ME DIAMETER 100 MM..... GMM 100 HFR


Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, i mbushur me glicerinë
Montimi	Me unazë ballore me vrima
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, ekscentrike
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.



Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 100-0.6 HFR	100	0...0.6	1	G 1/2" -14
GMM 100-1 HFR	100	0...1	1	G 1/2" -14
GMM 100-1.6 HFR	100	0...1.6	1	G 1/2" -14
GMM 100-2.5 HFR	100	0...2.5	1	G 1/2" -14
GMM 100-4 HFR	100	0...4	1	G 1/2" -14
GMM 100-6 HFR	100	0...6	1	G 1/2" -14
GMM 100-10 HFR	100	0...10	1	G 1/2" -14
GMM 100-16 HFR	100	0...16	1	G 1/2" -14
GMM 100-25 HFR	100	0...25	1	G 1/2" -14
GMM 100-40 HFR	100	0...40	1	G 1/2" -14
GMM 100-60 HFR	100	0...60	1	G 1/2" -14
GMM 100-100 HFR	100	0...100	1	G 1/2" -14
GMM 100-160 HFR	100	0...160	1	G 1/2" -14
GMM 100-250 HFR	100	0...250	1	G 1/2" -14
GMM 100-400 HFR	100	0...400	1	G 1/2" -14
GMM 100-600 HFR	100	0...600	1	G 1/2" -14
GMM 100-1000 HFR	100	0...1000	1	G 1/2" -14



MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME MONTIM ME UNAZE BALLORE, ME DIAMETER 100 MM..... GVM 100 HFR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, i mbushur me glicerinë
Montimi	Me unazë ballore me vrima
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, ekscentrike
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.



Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 100 -0.6+0 HFR	100	-0.6...0	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0 HFR	100	-1...0	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0.6 HFR	100	-1...+0.6	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+1.5 HFR	100	-1...+1.5	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+3 HFR	100	-1...+3	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+5 HFR	100	-1...+5	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+9 HFR	100	-1...+9	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+15 HFR	100	-1...+15	1	G 1/2" -14

HANSAFLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME MONTIM ME UNAZE-FASHETE

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME MONTIM ME UNAZE-FASHETE, ME DIAMETER 40 MM..... RMM 40 HKR

Cilësitë

Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, pa glicerinë
Montimi	Me unazë fashetë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C


Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.



Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 40-1 HKR	40	0...1	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-1.6 HKR	40	0...1.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-2.5 HKR	40	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-4 HKR	40	0...4	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-6 HKR	40	0...6	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-10 HKR	40	0...10	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-16 HKR	40	0...16	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-25 HKR	40	0...25	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-40 HKR	40	0...40	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-60 HKR	40	0...60	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-100 HKR	40	0...100	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-160 HKR	40	0...160	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-250 HKR	40	0...250	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-315 HKR	40	0...315	2.5	G 1/4" -19
RMM 40-400 HKR	40	0...400	2.5	G 1/4" -19



MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME MONTIM ME UNAZE-FASHETE, ME DIAMETER 40 MM..... RVM 40 HKR

Cilësitë

Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, pa glicerinë
Montimi	Me unazë fashetë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C

Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.



Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 40 -1 +0 HKR	40	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +0.6 HKR	40	-1...+0.6	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +1.5 HKR	40	-1...+1.5	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +3 HKR	40	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +5 HKR	40	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +9 HKR	40	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +15 HKR	40	-1...+15	2.5	G 1/4" -19

HANSA/FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME MONTIM ME UNAZE-FASHETE, ME DIAMETER 50 MM..... RMM 50 HKR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, pa glicerinë
Montimi	Me unazë fashetë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 50-0.6 HKR	50	0...0.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-1 HKR	50	0...1	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-2.5 HKR	50	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-4 HKR	50	0...4	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-6 HKR	50	0...6	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-10 HKR	50	0...10	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-16 HKR	50	0...16	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-25 HKR	50	0...25	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-40 HKR	50	0...40	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-60 HKR	50	0...60	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-100 HKR	50	0...100	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-160 HKR	50	0...160	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-250 HKR	50	0...250	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-315 HKR	50	0...315	2.5	G 1/4" -19
RMM 50-400 HKR	50	0...400	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Kur instaloni pompë ose motor hidraulik kontrolloni edhe xhuntot që montohen me boshtin e pompës ose të motorit hidraulik.

Xhuntot e pafiksuar mirë shkaktjnë konsumim të shpejtë të boshtit të pompës ose motorit hidraulik, prandaj duhen ndërruar.

KURRE mos përdorni çekiq për të futur xhuntot, ato duhet të rrëshqasin normalisht.

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME MONTIM ME UNAZE-FASHETE, ME DIAMETER 50 MM..... RVM 50 HKR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, pa glicerinë
Montimi	Me unazë fashetë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C



Shënim

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 50 -1 +0 HKR	50	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +0.6 HKR	50	-1...+0.6	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +1.5 HKR	50	-1...+1.5	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +3 HKR	50	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +5 HKR	50	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +9 HKR	50	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +15 HKR	50	-1...+15	2.5	G 1/4" -19

HANSA FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME MONTIM ME UNAZE- FASHETE, ME DIAMETER 63 MM..... GMM 63 HKR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, i mbushur me glicerinë
Montimi	Me unazë fashetë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 63-1 HKR	63	0...1	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-1.6 HKR	63	0...1,6	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-2.5 HKR	63	0...2,5	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-4 HKR	63	0...4	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-06 HKR	63	0...6	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-10 HKR	63	0...10	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-16 HKR	63	0...16	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-25 HKR	63	0...25	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-40 HKR	63	0...40	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-60 HKR	63	0...60	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-100 HKR	63	0...100	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-160 HKR	63	0...160	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-250 HKR	63	0...250	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-400 HKR	63	0...400	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-600 HKR	63	0...600	1.6	G 1/4" -19
GMM 63-1000 HKR	63	0...1000	1.6	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

9.4.4 Roli i figurave profesionale të minifabrikës (UPE)

Team (grupi i punës) së minifabrikës përbëhet nga një nukël bazë i formuar prej përgjegjësit të minifabrikës, teknologu i mirëmbajtjes dhe nga rolet e punonjësve: atyre mund t'ju shtohen në mënyrë stabile ose duke thërritur rast pas rasti teknikë specialist, personel i kompanive të jashtme (fig 9.5). Për nga natyra e tij, grupi bën të mundur një raport human dhe professional shumë efikas: personat mund të sjellin më thjeshtë kontributin e tyre.

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME MONTIM ME UNAZE- FASHETE, ME DIAMETER 63 MM..... GVM 63 HKR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, i mbushur me glicerinë
Montimi	Me unazë fashetë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 63 -1+0 HKR	63	-1...0	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+0.6 HKR	63	-1...+0,6	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+1.5 HKR	63	-1...+1,5	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+3 HKR	63	-1...+3	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+5 HKR	63	-1...+5	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+9 HKR	63	-1...+9	1.6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+15 HKR	63	-1...+15	1.6	G 1/4" -19

HANSA FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME MONTIM ME UNAZE- FASHETE, ME DIAMETER 63 MM..... RMM 63 HKR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, pa glicerinë
Montimi	Me unazë fashetë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RMM 63-0.6 HKR	63	0...0.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-1 HKR	63	0...1	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-1.6 HKR	63	0...1.6	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-2.5 HKR	63	0...2.5	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-4 HKR	63	0...4	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-6 HKR	63	0...6	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-10 HKR	63	0...10	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-16 HKR	63	0...16	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-25 HKR	63	0...25	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-40 HKR	63	0...40	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-60 HKR	63	0...60	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-100 HKR	63	0...100	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-160 HKR	63	0...160	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-250 HKR	63	0...250	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-315 HKR	63	0...315	2.5	G 1/4" -19
RMM 63-400 HKR	63	0...400	2.5	G 1/4" -19



Engineering, Maintenance Center

Nuk jeni te bindur qe mirembajtja e programuar e aseteve eshte opsioni me i mire?

Ok. Nuk ka problem.

Ju mund te zgjidhni nje opsion te mirembajtjes sipas kerkeses.

Vetem qe evidentoni çdo shpenzim te ndare sipas aseteve.

Ne fund mund te bejme nje analize dhe nje vleresim ekonomik.

Vleresimet behen bazuar ne ciklin e jetes

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME MONTIM ME UNAZE- FASHETE, ME DIAMETER 63 MM..... RVM 63 HKR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, pa glicerinë
Montimi	Me unazë fashetë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
RVM 63 -1 +0 HKR	63	-1...0	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +0.6 HKR	63	-1...+0.6	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +1.5 HKR	63	-1...+1.5	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +3 HKR	63	-1...+3	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +5 HKR	63	-1...+5	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +9 HKR	63	-1...+9	2.5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +15 HKR	63	-1...+15	2.5	G 1/4" -19

HANSA FLEX

MANOMETRAT PER MATJEN E PRESIONIT, ME MONTIM ME UNAZE- FASHETE, ME DIAMETER 100 MM... GMM 100 HKR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, i mbushur me glicerinë
Montimi	Me unazë fashetë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GMM 100-0.6 HKR	100	0...0.6	1	G 1/2" -14
GMM 100-1 HKR	100	0...1	1	G 1/2" -14
GMM 100-1.6 HKR	100	0...1.6	1	G 1/2" -14
GMM 100-2.5 HKR	100	0...2.5	1	G 1/2" -14
GMM 100-4 HKR	100	0...4	1	G 1/2" -14
GMM 100-6 HKR	100	0...6	1	G 1/2" -14
GMM 100-10 HKR	100	0...10	1	G 1/2" -14
GMM 100-16 HKR	100	0...16	1	G 1/2" -14
GMM 100-25 HKR	100	0...25	1	G 1/2" -14
GMM 100-40 HKR	100	0...40	1	G 1/2" -14
GMM 100-60 HKR	100	0...60	1	G 1/2" -14
GMM 100-100 HKR	100	0...100	1	G 1/2" -14
GMM 100-160 HKR	100	0...160	1	G 1/2" -14
GMM 100-250 HKR	100	0...250	1	G 1/2" -14
GMM 100-400 HKR	100	0...400	1	G 1/2" -14
GMM 100-600 HKR	100	0...600	1	G 1/2" -14
GMM 100-1000 HKR	100	0...1000	1	G 1/2" -14

EMC ENGINEERING Maintenance Center

Engineering, Maintenance Center

VARIABLE DISPLACEMENT PUMP - REDUCED FLOW

Q = (No. of Pistons) x (Piston Size) x (Piston Stroke) x (Drive Speed)

Ne pompat me piston aksial, me prurje te ndryshueshme, prurja llogaritet:

Q= Numri i pistonave x diametri i pistonit x kosen e pistonit x numrin e xhirove te boshtit.

MANOMETRAT PER MATJEN E VAKUMIT, ME MONTIM ME UNAZE- FASHETE, ME DIAMETER 100 MM..... GVM 100 HKR

Cilësitë	
Dizenjo	Manometër me sustë tubolare, i mbushur me glicerinë
Montimi	Me unazë fashetë
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme cilindrike BSP
Forma e izolimit	Sipërfaqe e sheshtë me kunj
Lidhja	Nga mbrapa, në qendër
Standarti	EN 837-1
Shuarja e lëkundjeve të akrepit	Si rezultat i mbushjes me glicerinë
Diapazoni i temperaturës	-20 °C to +60 °C
Shënim	



Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë statike, duhet të jetë për vlerat sa 3/4 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Fusha e aplikimit të këtyre manometrave, në ngarkesë alternative, duhet të jetë për vlerat sa 2/3 e numrit maksimal të shkallës së manometrit.

Kodi	Madhësia nominale Ø	Diapazoni i shkallëzimit	Klasi i cilësisë	Lidhja
GVM 100 -0.6+0 HKR	100	-0.6...0	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0 HKR	100	-1...0	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+0.6 HKR	100	-1...+0.6	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+1.5 HKR	100	-1...+1.5	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+3 HKR	100	-1...+3	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+5 HKR	100	-1...+5	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+9 HKR	100	-1...+9	1	G 1/2" -14
GVM 100 -1+15 HKR	100	-1...+15	1	G 1/2" -14

HANSA/FLEX